



## Cobre Panamá

| Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento |                                                           |                      |                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo                         | 1227762 WM                                                | Re-Print             |                              |
| Start Date / Fecha Inicio                                  | 10/10/23                                                  | Priority / Prioridad | 3                            |
| Counter Reading / Lectura Medidor                          |                                                           | WO Type / Tipo Orden | PM Orders                    |
| Category Code / Código Categoría                           | -.<br>-.<br>-.<br>Maintenance<br>Equipment OP / Island OP | Status / Estado      | WO Scheduled                 |
|                                                            |                                                           | Supervisor           | Proc Wet<br>Utilities Supvrs |
|                                                            |                                                           |                      |                              |

| Asset General Information. / Información General Activo |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Asset No. / No. Activo                                  | 382                                 |
| Manufacturer / Fabricante                               | Manufacturer                        |
| Model Desc. / Desc. Modelo                              | Reagents Storage Area Reagents Area |
| P&ID                                                    | P&ID                                |
| Parent / Padre                                          | 380 Reagents                        |
| Warranty / Garantía                                     | NO                                  |

| Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema |                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.                                                                 | 1W Mech Insp Reagent Strg Area |

| Work Order Parts / Lista de Partes |                                             |              |                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| JDE Number / Número JDE            | Spare Description / Descripción de la Parte | Op No./No.02 | Qty / Cant. Unit / Unidad |

| Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                     | 1W Mech Insp Reagent Strg Area |
| 382-PP-9001                                         | Pump 01 Air Op Sump            |
| 382-PP-9002                                         | Pump 02 Air Op Sump            |
|                                                     | 1W Mech Insp Reagent Strg Area |

| Tooling / Herramientas  |                                             |             |               |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
| JDE Number / Número JDE | Spare Description / Descripción de la Parte | Qty / Cant. | Unit / Unidad |

| Labor Allocated / Descripción Mano Obra |                                 |               |                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|
| Crew Size / No. Personas                | Work Center / Centro de Trabajo | OPS / Sec. Op | Est. Hours / Horas Est. |
| 2                                       | LINT Industrial Technician      | 10.00         | 4.00                    |

| Timesheet / Hoja de Tiempo              |               |                     |               |                       |
|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| Employee JDE Code / Código JDE Empleado | Name / Nombre | Initial / Iniciales | OPS / Sec. Op | Act. Hours /H. Actual |
| 70514                                   | Elvis Mynés   | FN                  | 10.0          | 1.0                   |
|                                         | Estudien to   |                     | 10.0          | 1.0                   |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Morises Flores

*[Signature]*

Page / Página 20 of / de 47



| Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento |                                                           |                      |                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Work Order No. / No. Orden Trabajo                         | 1227762 WM                                                | Re-Print             |                              |
| Start Date / Fecha Inicio                                  | 10/10/23                                                  | Priority / Prioridad | 3                            |
| Counter Reading / Lectura Medidor                          |                                                           | WO Type / Tipo Orden | PM Orders                    |
| Category Code / Código Categoría                           | -.<br>-.<br>-.<br>Maintenance<br>Equipment OP / Island OP | Status / Estado      | WO Scheduled                 |
|                                                            |                                                           | Supervisor           | Proc Wet<br>Utilities Supvsn |

[illegible]

| Complete values / Completa estos valores:                           |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------|
| Actual Start Date of Job /<br>Fecha Real de Inicio de Trabajo       | 10/10/23 |
| Actual Start Time of Job /<br>Hora Real de Inicio de Trabajo        | 11:00    |
| Actual Finish Date of Job /<br>Fecha Real de Terminación de Trabajo | 10/10/23 |
| Actual Finish Time of Job /<br>Hora Real de Terminación de Trabajo  | 12:00    |
| Failure / Falla                                                     | N/A      |
| Analysis / Análisis                                                 | N/A      |
| Solution / Solución                                                 | N/A      |

Una rampa esta Fuera de servicio

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 21 of / de 4



|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| WO Raised by: / Orden Creada por:             | MINERA PANAMA S.A. |
| WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:       | 27/09/2023         |
| Work Completed by: / Trabajo Completado por:  | EN / MF            |
| Supervisor Review: / Revision del Supervisor: | MF                 |
| Date Completed / Fecha completada:            | 10/10/23           |

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

This page intentionally left blank.



|                     |                                                    |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TASK / TAREA</b> | <b>1W Inspección Mecánica área de almacenaje .</b> | <b>7D382M000_01</b> |
|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PURPOSE / PROPOSITO:</b> | Para llevar a cabo de forma segura los requisitos mecánicos de la planta de proceso de manera sistemática y ordenada.                                                                                                                                                 |
| <b>SCOPE / ALCANCE:</b>     | Esta instrucción de trabajo es parte de una estrategia de mantenimiento aprobada que se ha desarrollado para mantener la confiabilidad de la planta y que se lleva a cabo para que Inspeccione el desempeño para mantener la eficiencia de la operación de la planta. |

| <b>PREREQUISITES / PRE-REQUISITOS</b>        |                                      |                                                       |                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>People Required / Personal Requerido</b>  | <b>PPE / EPP</b>                     | <b>Tools &amp; Equipment / Herramientas y Equipos</b> | <b>Competency / Competencia</b>              |
| 02 Industrial Technician/ Técnico Industrial | Standard PPE/Epp estandar            | Pieces Of Rags / Trapo Industrial                     | Trained in the task to perform the procedure |
|                                              | Gloves/Guantes                       |                                                       |                                              |
|                                              | Ear Plugs/Tapones de oido            |                                                       |                                              |
|                                              | Follow JSEA PPE stated for each task |                                                       |                                              |

| <b>WARNING! / PELIGRO</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| La mayoría de los equipos funcionarán, tenga en cuenta los peligros inherentes, es decir, no use ropa suelta, use guantes cuando corresponda. Algunas de estas revisiones incluyen tocar el equipo para sentir la vibración, si no es seguro hacerlo, NO LO HAGA. |  |

| <b>PM CONDITION CODES / CODIGOS CONDICION DEL PM</b> |                                                    |                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                                    | <b>Poor Condition / Condición Pobre</b>            | Needs Urgent Attention / Necesita atención Urgente |
| 2                                                    | <b>Average Condition / Condición Promedio</b>      | May Require Attention / Podría Requerir Atención   |
| 3                                                    | <b>Serviceable Condition / Condición operativa</b> | Requires No Attention / No Requiere atención       |

| <b>APPROVAL CONTROLLED DETAIL.</b> | <b>DOCUMENT STATUS:</b>                               |   |             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-------------|
| PREPARED BY: Jhonatan Lorenzo      | REVISION                                              | 0 | ISSUE DATE: |
| APPROVED BY:                       | REVIEW DATE:                                          |   |             |
| APPROVER'S SIGNATURE:              | Document name <b>1W Inspección Mecánica área NaOH</b> |   |             |




**PREPARATION ACTIVITIES / ACTIVIDADES PREVIAS**

- ☐ Team group discussion (5 minutes-on hazards). / Charla grupal (5 minutos –riesgos y peligros)
- ☐ Prepare the lock out and tag out / Prepare el bloqueo y etiquetado
- ☐ Perform the field risk analysis / Realizar un análisis de riesgo de campo.
- ☐ Prepare needed tools for the task. Preparar herramientas necesarias para la tarea
- ☐ Bloquear equipo y realizar limpieza en la periferia de trabajo. Block equipment and clean the periphery of work

**DETAILED INSTRUCTIONS**

| MAINTENANCE REQUIRED                                                                                                                                                                                                             |  | 382-PP-9001 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| 1. Inspección general del estado de la bomba. Busque escombros, objetos extraños, ruido inusual, estado de limpieza. Determine si la unidad de la bomba requiere una limpieza general por parte del departamento de operaciones. |  | 3           |
| 2- Verifique si la bomba tiene fugas de aire                                                                                                                                                                                     |  | 3           |
| 3- verifique si existen fugas en las tuberías                                                                                                                                                                                    |  | 3           |



| TANK AND AGITATOR MAINTENANCE REQUIRED                                                                          |  | 382-ZM-9001 | 382-ZM-9002 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 4- Inspeccione visualmente si hay fugas de aceite en la unidad hidráulica y el actuador, no debajo de la rampa. |  | n/a         |             |
| 5- Inspeccione visualmente si realiza el movimiento completo sin ruido extraño, no debajo de la rampa.          |  | n/a         |             |

Funa  
de su







This page intentionally left blank